ATENTADOS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA

Martes 10 de junio de 2015





Las víctimas de los atentados



Comunidad indígena Awa del sur del país




Venado cola blanca



Tortuga Morrocoy





Santa Marta
Cartagena
Coveñas
Tibu
B/Bermeja
Caño Limón
Vasconia
Rubiales
Tenay
Orito
ATENTADOS 2015
Ataques infraestructura: 18
Ataques contra equipos: 1
Retenes con derrame: 1
Total: 20
NORTE DE SANTANDER 3
ARAUCA – BOYACÁ 1
NARIÑO 6
PUTUMAYO 10

UBICACIÓN ATENTADOS TERRORISTAS INFRAESTRUCTURA - PUTUMAYO

Diez atentados en las ultimas dos semanas



Retén ilegal de las Farc. Puerto Asís, Putumayo.
Derrame de 200 mil galones de crudo, 8 de junio.



Atentado Oleoducto San Miguel-Orito (OSO).
Valle del Guamuez, Putumayo, 8 de junio.



Atentado Pozo Loro 1.
Valle del Guamuez, Putumayo, 6 de junio.



Atentado Pozo Loro 8.
Valle del Guamuez, Putumayo, 31 de mayo.



Atentado Oleoducto Churuyaco-Orito (OCHO).
Orito, Putumayo, 31 de mayo.



TUMACO
TUMACO
TUMACO
TUMACO
MAGUI (PAYAN)
ROBERTO PAYAN (SAN JOSE)
BARBACOAS
LOS ANDES (Sotomayor)
TUMACO
LA LLANADA
Colombia
BARBACOAS
SAMANIEGO
SANTA CRUZ (Guachavés)
SANTACRUZ (GAUCH
PROVID
RICAURTE
RICAURTE
MALLAMA (PIEDRANCHA
MALLAMA (Piedrancha)
TÚQUEF
SAPUYES
GUACHUCAL
GUACHUCA
CUMBAL
CUMBAL
ALDANA
PUPIAL
ALDAN
CUASPUD (CARLOSAMA
CUASPUD (Carlosama)
Ecuador
0 12,5 25 50 Km



NARIÑO

OLEODUCTO TRASANDINO

8 de enero - Vereda Piluales, Mallama
8 de enero - Vereda El Chambu, Mallama
27 de mayo - Vereda El Pinde, Tumaco
28 de mayo - Vereda Berlín, Barbacoas
7 de junio - Vereda KM 85, Tumaco
8 de junio - Vereda Pambil , Tumaco





Atentado Oleoducto Trasandino (OTA).
Tumaco, Nariño, 8 de junio.

Atentado Oleoducto Trasandino (OTA).
Barbacoas, Nariño, 28 de mayo.





NORTE DE SANTANDER

ATENTADO
OLEODUCTO CAÑO LIMÓN-COVEÑAS
19 de abril - Vereda Cubugón, Toledo

ATENTADO POZO T30
7 de junio - Vereda P 30, Tibú

QUEMA EQUIPO DE VARILLEO
8 de junio – Vereda KM 17, Tibú



Atentado Pozo T 30.
Tibú, Norte de Santander, 7 de junio.



Incineración de camioneta al servicio de Ecopetrol.
Tibú, Norte de Santander, 6 de junio.



IMPACTOS SOBRE LAS COMUNIDADES Y EL AGUA

PUTUMAYO:

- Afectadas las quebradas Huitoto, Lorenzo y Nuevo Porvenir, afluentes del río Cuembí, que desemboca en el río Putumayo.
- Cerca de 2.300 personas impactadas por la contaminación de los ríos.

NARIÑO:

- El crudo derramado llegó al río Caunapí, que vierte sus aguas al río Rosario, el cual desemboca en la bahía de Tumaco.
- Casi 4.000 personas afectadas.

ARAUCA:

- Contaminación del río Cubogón, que desemboca en el río Arauca.
- Más de 77.000 personas afectadas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

**En total, cerca de 84 mil personas afectadas.*



AFECTACIÓN A LA FLORA Y LA FAUNA

PUTUMAYO:

- La zona donde se concentran los derrames se conoce como el '*Refugio Húmedo del Napo',* considerado un lugar estratégico para proteger las especies frente al cambio climático.

- Contaminación del hábitat del último mamífero carnívoro del que se tiene conocimiento en el mundo: el olinguito.

- Amenaza sobre una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta: el territorio de transición entre los Andes y el Amazonas.

NORTE DE SANTANDER:

- Alrededor de 30 especies de peces, 25 de mamíferos, 15 de reptiles y 20 de anfibios sufren las consecuencias directas del crudo en sus ecosistemas cada vez que hay un derrame en el Catatumbo.

- Cada voladura afecta a más de 60 especies de plantas asociadas a sus ecosistemas.

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt

Olinguito, mamífero descubierto en 2013



Caso Tumaco
Ríos Cuanapí y Rosario



Contaminación río Caunapí por voladura del Oleoducto Trasandino (OTA).
Tumaco, Nariño, 8 de junio.





Ecopetrol ha instalado 8 puntos de control para que el crudo no llegue a la Bahía de Tumaco.

Ubicación de Puntos de Control Plan de Contingencia

FIGURA 1-5 ÁREA DE INFLUENCIA LOCAL DEL OLEODUCTO TRANSANDINO



Fuente: PDC Año 2006. ECOPETROL S.A – Consorcio IMA – SGI LTDA. A la fecha en actualización



BAHÍA DE TUMACO
Bocana Nueva
Bocana del Rosario
Las Lajas
Laguna Panda
Laguna Nerete
Aeropuerto La Florida
Tumaco
Punto Tibio
Chapillar
Sucre
Roberto Payán (San José)
Santander (Buchelli)
Bocas de Pilví
Bajo Ch[redacted]í
El Jagua Río Mira
Terán
Chilvicito
Río Rosario
Río Palay
Olaya Herrera (Palacios)
San Jacinto
R. MIRA
1°30'N
BAHÍA ANCÓN DE SARDINAS
Espriella
Bajo Pusbí
Caunapí Arriba
Llorente
Río Güiza
El María
Río Albí
RÍO MATAJE
Río Nulpe
Río Cungapí

ATENCIÓN Y SITUACIÓN CASO TUMACO

- 8 puntos de control en ríos Caunapí y El Rosario
- 2.200 metros de barreras de contención
- 160 personas en labores de control y mitigación
- 20 kilómetros con presencia de crudo
- Vicepresidente de Desarrollo Sostenible se desplaza a la zona

Impacto social

- 795 familias afectadas.
- 4.000 personas de 14 veredas.

Ambiental

- Afectación a zonas de manglar y de pesca artesanal
- Alerta por efectos ambientales por contaminación Bahía





Comunidad indígena Awa del sur del país



Venado cola blanca



Tortuga Morrocoy

Ecopetrol pide cambiar el lenguaje de las explosiones por el de las palabras.


ecopetrol
ENERGÍA PARA EL FUTURO